




## INDICATEUR D'HUMIDITE

### DESRIPTIF

Permet de contrôler le taux d'humidité à l'intérieur d'un emballage scellé  
S'utilise avec les pochettes barrière anti-humidité (conseillé)  
Conditionnement en boîte métallique



REFERENCES	CARACTERISTIQUES
03-0202-00000	3 points 5-10-15 % Par 125
03-0202-00004	3 points 5-10-60 % Par 125
03-0202-00001	4 points 10-20-30-40 % Par 125
03-0202-00002	6 points 10-20-30-40-50-60 % Par 200